


DRM-SMS/ 267/ 04.12.2025



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE


**cu privire la prestarea serviciilor de reparație asupra
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul
Direcției Regionale Muntenia -
Consola de operare senzori**

Încheiat astăzi 04.12.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale Muntenia – **Consolei de operare senzori cu seria FB8R402, amplasată în str. Lucian Blaga, nr. 4, Bl. M110, tronson I, sector 3, mun. București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 13 – e-SC/10282/12.11.2025**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de reparație, **Consola de operare senzori cu seria FB8R402, amplasată în str. Lucian Blaga, nr. 4, Bl. M110, tronson I, sector 3, mun. București** funcționează la parametrii normali.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **562,50 lei, fără TVA**, după cum urmează: - Înlocuire HDD pentru consolă Dell Latitude 7490 – 1 buc.

Comisia de recepție ANCOM
Conform Nota nr. DEMC/601/04.03.2025:



DRB-SMS / 143 / 04.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

**cu privire la prestarea serviciilor de reparație asupra
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul
Direcției Regionale București -
Senzorul RF (TDOA), amplasat în str. Lucian BLAGA, nr. 4, bloc M110, tronson I,
sector 3, București**

Încheiat astăzi 04.12.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale București - **Senzorul RF (TDOA), amplasat în str. Lucian BLAGA, nr. 4, bloc M110, tronson I, sector 3, București**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 13 – e-SC/10282/12.11.2025**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de reparație, **Senzorul RF (TDOA), amplasat în str. Lucian BLAGA, nr. 4, bloc M110, tronson I, sector 3, București** funcționează la parametrii normali.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **3.718,75 lei, fără TVA**, după cum urmează: Înlocuire cablu RF de 3 m superflex 1/4" cu conectori fără cot N-tată – 1 buc., în valoare de 2.268,75 lei, fără TVA; Intervenție cu personal specializat în lucrul la înălțime - 1 buc., în valoare de 1.450,00 lei.

Comisia de recepție ANCOM
Conform Nota nr. DEMC/601/04.03.2025

DRT-SMS/256/04.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE


**cu privire la prestarea serviciilor de reparație asupra
sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul
Direcției Regionale Timiș -
Senzorul RF (TDOA), amplasat în Calea Sever BOCU, nr. 47, Timișoara, jud.
Timiș**

Încheiat astăzi 04.12.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație asupra sistemului de monitorizare spectrală cu capacități de geolocalizare din cadrul Direcției Regionale Timiș - **Senzorul RF (TDOA), amplasat în Calea Sever BOCU, nr. 47, Timișoara, jud. Timiș**, în conformitate cu prevederile **Contractului subsecvent de servicii nr. 13 – e-SC/10282/12.11.2025**, încheiat în baza **Acordului-cadru de servicii nr. e-SC-DAC-1204/16.02.2024** cu societatea STARC4SYS S.R.L.

Confirmăm faptul că serviciile au fost efectuate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acestea: Caiet de sarcini, Propunerea tehnică, Propunerea financiară și că în urma serviciilor de reparație, **Senzorul RF (TDOA), amplasat în Calea Sever BOCU, nr. 47, Timișoara, jud. Timiș**, funcționează la parametrii normali.

Valoarea totală a serviciilor prestate și recepționate este de **1.537,50 lei, fără TVA**, după cum urmează: Înlocuire sursă de alimentare 220V la 24V CC, 2A – 1 buc., în valoare de 87,50 lei, fără TVA; Intervenție cu personal specializat în lucrul la înălțime - 1 buc., în valoare de 1.450,00 lei.

Comisia de recepție ANCOM
Conform Nota nr. DEMC/601/04.03.2025:



[illegible]

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML