

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

2798

PLATITI

3.151,33

LEI, adică

treimiiunasutacincizecisiunulei,33bani

**PLATITOR**

ANCOM

**Cod de identificare fiscală**

14751237

**Adresa**

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

**Cod IBAN  
plătitor**

RO56TREZ23F850100200200X

**Codul BIC**

TREZROBU

**De la**

TREZORERIA STATULUI

**Angajament : Cod**

AAAH5S299GE

**Indicator**

AAB

**Cod program**

0000000000

**BENEFICIAR**

NESTY AUTO SERVICE

**Cod de identificare fiscală**

388736

**Cod IBAN  
beneficiar**

RO83TREZ7005069XXX003715

**Codul BIC**

TREZROBU

**La**

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Nr. de evidență a plății**

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 400 WNC B 150 WNC F 82594/ 82595/19.09.2022

(9955)

**Primirea/ Acceptarea**

L. S.

**Semnătura**

NORMAL

URGENT

**Tipul transferului**☐☐**Data emiterii**

04/10/2022

L. S.

**Semnătura plătitorului si Stampila****EXP.****Data debitării**

v. 2022

SC AAE 12057/ 1-05

DAdm / 5689/ 12.09.2022

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 12.09.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparații la autoturismul Dacia Duster, nr. înmatriculare B 400 WNC, din parcul auto al ANCOM , conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

JE 26029/21.09.2022

DAdm / 5709 / 13.09.2022

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE**

Încheiat astăzi 13.09.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismul Dacia Logan, nr. înmatriculare B 150 WNC, din parcul auto al ANCOM – Direcția Regională București, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

№ 2603/13.09.2022

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

2918

PLATITI

4.191,77

LEI , ndică

patrumiiunasutanouazecisiunulei,77bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN  
beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plății


pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

REP AUTO B 180 WNC B 167 WNC B 168WNC B97WNC F 82659

82661/22.09.2022

(9993)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

11/10/2022

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

☐

v. 2022

DAdm / 5972/ 21.09.2022

### **PROCES VERBAL DE RECEPTIE**

Încheiat astăzi 21.09.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație la autoturismul Dacia Duster, nr. înmatriculare B 168 WNC, din parcul auto al ANCOM, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Răspundabil recepție

DAdm / 5970/ 21.09.2022

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE**

Încheiat astăzi 21.09.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație la autoturismul Dacia Logan, nr. înmatriculare B 180 WNC, din parcul auto al ANCOM, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

DAcm / 5927/ 20.09.2022

### **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 20.09.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație la autoturismul Dacia Duster, nr. înmatriculare B 97 WNC, din parcul auto al ANCOM, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție \_\_\_\_\_

C

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3408

PLATITI

738,16

LEI, adică

saptesutetreizecisiopt lei, 16 bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN  
beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 148 WNC F 83666/17.11.2022 - 83693/18.11.2022

(10282)

Data emiterii

05/12/2022

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022



**ANCOM**

Str. Iuliu Ceaușescu 2, Sector 1, 060020 București, România  
Tel: 0212 412 1111 Fax: 0212 412 1112  
E-mail: ancom@ancom.ro

DADM 13.12.2022

### PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 11.12.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul marca RENAULT cu numărul de înmatriculare S148 WNE din dotarea ANCOM - sediul central, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022 încheiat cu **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:  
- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM - sediul central au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

.....

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3616

PLATITI

640,39

LEI, adică

sasesutepatruzecilei,39bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI, STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN  
beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie oprativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 37 WNC F 83953/06.12.2022

(10372)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

16/12/2022

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

**ANCOM**

Autentizarea Națională pentru Administrare  
și Reglementare în Comunicații

Str. Dălea Nouă nr.2, Sector 3, 030925 București, România

Telefon: 0372 845 400 / 0372 845 454. Fax: 0372 845 402

E-mail: [ancom@ancom.ro](mailto:ancom@ancom.ro). Website: [www.ancom.ro](http://www.ancom.ro)

DADM 7828 06.12.2022

### PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 06.12.2022 cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul marca ALFA ROMEO cu numărul de înmatriculare B77VND din dotarea ANCOM - sediul central, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022 încheiat cu **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM - sediul central au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

A

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3614

PLATITI

439,63

LEI, adică

patrusutetrezecisinoalei,63bani

**PLATITOR**

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

REP AUTO B 26 WNC F 83976/07.12.2022

(10370)

Data emiterii

16/12/2022

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

**ANCOM**

Asociația Națională pentru Administrare  
și Reglementare în Comunicații

Str. Dolea Nouă nr.2, Sector 3, 030925 București, România  
Telefon: 0372 845 400 / 0372 845 454, Fax: 0372 845 402  
E-mail: ancom@ancom.ro, Website: www.ancom.ro

DADM

2881, 07.12.2022

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE**

Încheiat astăzi 07.12.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul marca.....BMW..... cu numărul de înmatriculare B-26-VV-A/C din dotarea ANCOM - sediul central, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022 încheiat cu **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM - sediul central au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil receptie

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3054

PLATITI

2.582,86

LEI, adică

douamijicincisuteoptzecisidoilei,86bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti


Nr.de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 410 WNC F 82949/14.10.2022

(10089)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

24/10/2022

L.S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

DAdm / 6509/ 13.10.2022

### **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 13.10.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismului Dacia Duster, nr. înmatriculare B 410 WNC, din parcul auto al ANCOM , conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție \_\_\_\_\_

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3046

PLATITI

2.733,67

LEI, adică

douamiişaptesutetreizecisétreilei,67bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN  
beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezoerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 19 ULV F 82933/13.10.2022

(10079)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

21/10/2022

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022



DAdm / 6468/ 12.10.2022

### **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 12.10.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autovehiculul Renault Master, nr. înmatriculare B 19 ULV, din parcul auto al ANCOM, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

*[Signature]*

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3029

PLATITI

2.725,28

LEI, adică

douamiiisaptesutedouazecisicincilei,28bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN  
beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 420 WNC F 82941/13.10.2022

(10067)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Seminătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

20/10/2022

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

DAdm / 6486/ 13.10.2022

### **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 13.10.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismului Dacia Duster, nr. înmatriculare B 420 WNC, din parcul auto al ANCOM , conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3365

PLATITI

391,39

LEI, adică

treisutenouazecisjunulei,39bani

**PLATITOR**

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAH5S299GE

AAB

0000000000

**BENEFICIAR**

NESTY AUTO SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

REP AUTO B 123 WNC F 83544/11.11.2022

(10237)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

23/11/2022

I. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

DADM / 7.01 / 11.11.2022

### **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 11.11.2022 cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul marca RENAULT cu numărul de înmatriculare 5123 WAG din dotarea ANCOM - sediul central, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022 încheiat cu **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM - sediul central au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3389

PLATITI

346,83

LEI, adică

treisutepatruzecisiselei,83bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAH5S299GE

AAB

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP B 112 WNC F 83636/16.11.2022

(10257)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

28/11/2022

L.S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP:

Data debitării

v. 2022

DADM / 7299 / 15.11.2022

### **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 15.11.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul marca..... cu numărul de înmatriculare ..... din dotarea ANCOM - sediul central, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022 încheiat cu **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM - sediul central au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3229

PLATITI

1.345,88

LEI , adică

unamietreisutepatruzecisicincilei,88bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAH5S299GE

AAB

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de înținerere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 30 WNC F 83169/26.10.2022

(10147)



Primirea/ Aceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

11/11/2022

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022



DAdm / 6723/ 25.10.2022

### **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 25.10.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismului Dacia Duster, nr. înmatriculare B 30 WNC, din parcul auto al ANCOM, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

*[Signature]*

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3364

PLATITI

799,37

LEI , adică

saptesutenouazecisinoualei,37bani

**PLATITOR**

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

**BENEFICIAR**

NESTY AUTO SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN  
beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti


Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 114 WNC F 83526/10.11.2022

(10238)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

24/11/2022

I. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

DADM / 3159 / 10.11.2022

### **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 10.11.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul marca RENAULT cu numărul de înmatriculare B-117-S/A/C din dotarea ANCOM - sediul central, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022 încheiat cu **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM - sediul central au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

Com. D. L. 10.11.2022

X

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3374

PLATITI

346,98

LEI, adică

treisutepatruzecisiselei,98bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti


Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

REP AUTO B 112 WNC F 83617/15.11.2022

(10254)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

25/11/2022

L.S.

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2022

DADM / 7299 / 15.11.2022

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 15.11.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor, pentru autovehiculul marca..... cu numărul de înmatriculare ..... din dotarea ANCOM - sediul central, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022 încheiat cu **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM - sediul central au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

S. Dumbrava, expert P.1

2

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3547

PLATITI

446,42

LEI, adică

patrusute patruzeci si sase lei, 42 bani

**PLATITOR**

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Accepțarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

NESTY AUTO SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 590 WNC F 83804/24.11.2022

Data emiterii

12/12/2022

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP:

Data debitării

v. 2022

(10324)

DADM / 7557 / 24.11.2022

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 24.11.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul marca 606 # 17 cu numărul de înmatriculare B190 WNB din dotarea ANCOM - sediul central, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022 încheiat cu **NESTY AUTO SERVICE S.R.L.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM - sediul central au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

De 34058/28.11.2022

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3344

PLATITI

839,74

LEI , adică

optsutetrezecisinoalei,74bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti


Nr.de evidenta a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 110 WNC F 83363/7.11.2022

(10214)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

17/11/2022

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022



DAdm / 6926 / 01.11.2022

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 01.11.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de reparații la autoturismul Dacia Logan, nr. înmatriculare B 110 WNC, din parcul auto al ANCOM, conform contractului nr. SC-DAC-112057/04.05.2022, încheiat cu SC NESTY AUTO SERVICE S.R.L.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil garanție

NE 31497 / 09.11.2022

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3101

PLATITI

3.239,12

LEI , adică

treimiidouasutetreizecisinoualei,12bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 403 WNC F 83112/24.10.2022

(10116).



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

03/11/2022

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

DAdm / 6665/ 21.10.2022

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 21.10.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismului Dacia Duster, nr. înmatriculare B 403 WNC, din parcul auto al ANCOM, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție \_\_\_\_\_

BE 29446/25.10.22

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

2802

PLATITI

349,02

LEI , adică

treisutepatruzecişinoualei,02bani

**PLATITOR**

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAH5S299GE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

**BENEFICIAR**

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7005069XXX003715

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pl. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 30 WNC F 82626/20.09.2022

(9962)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

05/10/2022

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2022

DAdm / 5897/ 19.09.2022

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 19.09.2022, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație la autoturismul Dacia Duster, nr. înmatriculare B 30 WNC, din parcul auto al ANCOM, conform contractului nr. SC-DAC-12057/04.05.2022, încheiată cu NESTY AUTO SERVICE SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă, precum și în anexele la aceasta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Responsabil recepție

SE 20067/19.09.2022  
P.3