

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 664 C

PLATITI

56.275,10

LEI, adică

cincizecisisasemiidouasutesaptezeoisicincilei, 10bani

**PLATITOR**

A.N.C.O.M.

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

Str. Delea Noua nr.2 sector 3 Bucuresti

Cod IBAN  
plătitor

RO55TREZ23F850100200109X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAPFGB9755

AAB

0000000000



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

MARCTEL S.I.T. SRL

Cod de identificare fiscală

10453050

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO33TREZ7005069XXX003063

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

serv.rep.sist.balizaj statii monit. IT 23/276/30.10.2023

(8928)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

22/11/2023

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2019

DRC-OJMS/ 231 /26.10.2023

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**  
**a serviciilor de reparare a sistemului de balizaj**

Închelat astăzi 26.10.2023 cu ocazia recepționării **serviciilor de reparare a sistemului de balizaj la stația de monitorizare Târgu Mureș**, executate de către societatea **MARCTEL – S.I.T. SRL** la FMS Târgu Mureș, amplasată în loc. Sântana de Mureș, str. Cimitirului, FN, jud. Mureș.

Serviciile au fost efectuate în conformitate cu contractul nr. DRC/1941/20.09.2023, în valoare de 19.025,00 lei, fără TVA constând din piese în valoare de 15.275,00 lei fără TVA și un tarif de intervenție în valoare de 3.750,00 lei fără TVA rezultând  $15.275 + 3.750 = 19.025,00$  lei fără TVA conform devizului estimativ aprobat.

Serviciile au constat în înlocuirea sistemului de balizaj.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost executate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini;
- serviciile au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract.
- produsele furnizate sunt în conformitate cu prevederile prevăzute în contract.

DRC-OJSM/ 264 / 25.10.2023

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE**  
**a serviciilor de reparare a sistemului de balizaj**

Încheiat astăzi 25.10.2023 cu ocazia recepționării **serviciilor de reparare a sistemului de balizaj la stația de monitorizare Satu Mare**, executate de către societatea **MARCTEL – S.I.T. SRL** la FMS Satu Mare, str. Alexandru Odobescu, nr. 76, Satu-Mare, jud. Satu-Mare.

Serviciile au fost efectuate în conformitate cu contractul nr. DRC/1941/20.09.2023, în valoare de 19.025,00 lei, fără TVA constând din piese în valoare de 15.275,00 lei fără TVA și un tarif de intervenție în valoare de 3.750,00 lei fără TVA rezultând  $15.275+3.750=19.025,00$  lei fără TVA conform devizului estimativ aprobat.

Serviciile au constat în înlocuirea sistemului de balizaj.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost executate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini;
- serviciile au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract.
- produsele furnizate sunt în conformitate cu prevederile prevăzute în contract.

DRC-OJHR/209/18.10.2023

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**  
**a serviciilor de reparare a sistemului de balizaj**

Încheiat astăzi 18.10.2023 cu ocazia recepționării **serviciilor de reparare a sistemului de balizaj la stația de monitorizare Santimbru Bai**, executate de către societatea **MARCTEL – S.I.T. SRL la FMS SANTIMBRU BAI situat în loc. Santimbru Bai, jud. Harghita.**

Serviciile au fost efectuate în conformitate cu contractul nr. DRC/1941/20.09.2023, în valoare de 6.500,00 lei, fără TVA constând din piese în valoare de 3.500,00 lei fără TVA și un tarif de intervenție în valoare de 3000,00 lei fără TVA rezultând  $3.500+3000=6.500,00$  lei fără TVA conform devizului estimativ aprobat.

Serviciile au constat în înlocuirea sistemului de balizaj.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost executate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini;
- serviciile au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract.
- produsele furnizate sunt în conformitate cu prevederile prevăzute în contract.

DRC-OJBV/325/17.10.2023

→ DRC - SEA - BA

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**  
**a serviciilor de reparare a sistemului de balizaj**

Încheiat astăzi 17.10.2023 cu ocazia recepționării **serviciilor de reparare a sistemului de balizaj la stația de monitorizare Brașov**, executate de către societatea **MARCTEL – S.I.T. SRL** la FMS Brașov, Deal Lempes, Comuna Sânpetru, jud. Brașov.

Serviciile au fost efectuate în conformitate cu contractul nr. DRC/1941/20.09.2023, în valoare de 2.740,00 lei, fără TVA constând din piese în valoare de 1.750,00 lei fără TVA și un tarif de intervenție în valoare de 990,00 lei fără TVA rezultând  $1.750+990=2.740,00$  lei fără TVA conform devizului estimativ aprobat.

Serviciile au constat în înlocuirea sistemului de balizaj de la mijlocul pilonului.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost executate în termenul prevăzut în contract;
- serviciile corespund calitativ și cantitativ cerințelor caietului de sarcini;
- serviciile au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în contract.
- produsele furnizate sunt în conformitate cu prevederile prevăzute în contract.