

ORDIN DE PLATA

Nr.

809 M

PLATITI

4.379,59

LEI , adică

patruimiitreisutesaptezecisinoalei,59bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANK5AGXPE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO60TREZ7045069XXX001650

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 88248 88249 88250 88310/22.09.2023

Data emiterii

24/10/2023

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

(3476)

SRM / 2150 / 15.12.2024

DRM/BA/4047/29.08.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi **29.08.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare **B-49-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- toate operațiunile efectuate sunt cuprinse în devizul atașat facturii.

Valoare serviciilor prestate este de 1013,38 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:

NR 24961/09.10.2023

DRM/BA/3984/23.08.2023

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat astăzi **23.08.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare **B-35-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- toate operațiunile efectuate sunt cuprinse în devizul atașat facturii.

Văloare serviciilor prestate este de 1126,64 lei (cu TVA).

Comisia de receptie, conform Notă internă nr. DRM/CEA/BA/3984/23.08.2023

10 24960/08.08.23

DRM/BA/3998/24.08.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi **24.08.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare **B-14-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- toate operațiunile efectuate sunt cuprinse în devizul atașat facturii.

Valoare serviciilor prestate este de 932,27 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:

DE 24962/09.10.2023

DRM/BA/4483/19.09.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi **19.09.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare **B-17-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- toate operațiunile efectuate sunt cuprinse în devizul atașat facturii.

Valoarea serviciilor prestate este de 1307,30 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:

SE 24959/10.09.2023

ORDIN DE PLATA

Nr.

835 M

PLATITI

3.104,63

LEI, adică

treimiiunasutapatrulei.63bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN

plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANK5AGXPE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO60TREZ7045069XXX001650

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO F 88656/6.10.2023 88734/11.10.2023/11.10.2023

Data emiterii

25/10/2023

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

(3494)

DRM/BA/4886/05.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi **05.10.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare **B-65-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Valoare serviciilor prestate este de 1.156,39 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:

JE 26327 / 14.10.2023

DRM/BA/4770/04.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi **04.10.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare **B-75-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- toate operațiunile efectuate sunt cuprinse în devizul atașat facturii.

Valoare serviciilor prestate este de 1948,24 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:

10 26324/17.10.2023

ORDIN DE PLATA

Nr.

890 M

PLATITI

1,189,12

LEI , adică

unamieunășutaoptzecisinoualei,12bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANK5AGXPE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

NESTY AUTO.SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO60TREZ7045069XXX001650

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr.de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV.

Reprezentând :

REP AUTO B 58 WNC F 89071/26.10.2023

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

07/11/2023

L.S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

(3536)



DRM/BA/5291/25.10.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi **25.10.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare **B-58-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

Valoare serviciilor prestate este de 1.189,12 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:

SE 27880/31.10.23

ORDIN DE PLATA

Nr.

1004 M

PLATITI

1.469,91

LEI , adică

unamiepatrusutesasezecisinoualei,91bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANK5AGXPE

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO60TREZ7045069XXX001650

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

15/12/2023

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de împunere/ PV

Reprezentând :

REP AUTO B 310 WNC F 89728/24.11.2023

Data debitării

v. 2022

(3657)

v. 2022

DRM/BA/6024/24.11.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi **24.11.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare **B-310-WNC** din dotarea ANCOM –DR. Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

- toate operațiunile efectuate sunt cuprinse în devizul atașat facturii.

Valoarea serviciilor prestate este de 1469,91 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1003 M

PLATITI

1.785,20

LEI, adică

unamiesaptesuteoptzecisicincilei,20bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN
plătitor

RO56TREZ23F850100200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAANK5AGXPE

Indicator

AAB

Cod program

000000000

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

NESTY AUTO SERVICE SRL

Cod de identificare fiscală

388736

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO60TREZ7045069XXX001650

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

SERV REP AUTO B 360 WNC F 89729/24.11.2023

Data emiterii

15/12/2023

L. S.

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2022

(3656)



DRM/BA/5885/21.11.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi **21.11.2023**, cu ocazia recepționării serviciilor de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculul Dacia Logan cu nr. de înmatriculare **B-360-WNC** din dotarea ANCOM –DR Muntenia, conform contractului nr. DRM/749/08.05.2023, încheiat cu **SC Nesty Auto Service SRL**, cod CPV:34300000-0, 50112000-3.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile de întreținere și reparare, precum și furnizarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehiculele din dotarea ANCOM au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

- toate operațiunile efectuate sunt cuprinse în devizul atașat facturii.

Valoare serviciilor prestate este de 1785,20 lei (cu TVA).

Comisia de recepție, conform Notă internă nr. DRM/SEA/BA/2322/31.05.2023:

25.11.2023