

ORDIN DE PLATA

Nr.

3399

PLATITI

155.195,33

LEI, adică

unasutacincizeciscincimiiunasutanouazeciscincilei,33bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

**Cod IBAN
plătitor**

RO55TREZ23F850100200109X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAK4SSSDBC

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

CELESTA COMEXIM

Cod de identificare fiscală

3803128

**Cod IBAN
beneficiar**

RO75TREZ7005069XXX005605

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

ETALONARE /CALIB ECHIPAM MASURA SI CONTROL F 22 079/14.11.2022

(10276)

**Primirea/ Acceptarea**

L. S.

Semnătura**Tipul transferului**

NORMAL

URGENT

☐☐**Data emiterii**

29/11/2022

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila**Data debitării**

EXP.

v. 2022

SC - AAC - 31437 / 4.11.2022

Dama/102.01/16.11.2022
 DRI - BIACEM/ 347 /14-11-2022

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat astăzi 14-11-2022 între domnul Giurcanu Bogdan, din partea ANCOM și domnul Cătălin Ivana din partea CELESTA COMEXIM SRL, având ca obiect primirea, respectiv predarea echipamentelor cu seria din tabelul de mai jos, conform *Acordul-cadru de servicii - Lotul nr. 5 SC-DAA-37545/08.11.2018* și contract subsecvent nr 8-Lotul nr.5 SC-DAC-27020/23.09.02022 încheiat între ANCOM și CELESTA COMEXIM SRL :

Nr. Crt.	Denumire echipament	Model	Fabricant	Serie	Nr./Data certificatului de calibrare	OBS.
1	SENZOR DE PUTERE	5014✓	BIRD	154200072	N.1993_2022_AR_I/24.10.2022	-
2	ELEMENT DPM	5B✓	BIRD	1422948	N.1945_2022_AR_I/21.10.2022	-
3	ELEMENT DPM	50B✓	BIRD	1422716	N.1889_2022_AR_I/18.10.2022	-
4	ELEMENT DPM	100B✓	BIRD	1346176	N.1901_2022_AR_I/20.10.2022	-
5	ELEMENT DPM	5C✓	BIRD	1423720	N.1886_2022_AR_I/20.10.2022	-
6	ELEMENT DPM	50C✓	BIRD	1423792	N.1890_2022_AR_I/20.10.2022	-
7	ELEMENT DPM	5D ✓	BIRD	1423667	N.1887_2022_AR_I/20.10.2022	-
8	ELEMENT DPM	50D✓	BIRD	1423661	N.1897_2022_AR_I/20.10.2022	-
9	ELEMENT DPM	1000B✓	BIRD	1346299	N.1896_2022_AR_I/20.10.2022	-
10	SENZOR DE PUTERE	5014✓	BIRD	154200073	N.1990_2022_AR_I/24.10.2022	-
11	ELEMENT DPM	5B ✓	BIRD	1422954	N.1954_2022_AR_I/21.10.2022	-
12	ELEMENT DPM	50B ✓	BIRD	1423078	N.1953_2022_AR_I/21.10.2022	-
13	ELEMENT DPM	100B✓	BIRD	1346165	N.1952_2022_AR_I/21.10.2022	-
14	ELEMENT DPM	5C ✓	BIRD	1423061	N.1955_2022_AR_I/21.10.2022	-
15	ELEMENT DPM	50C✓	BIRD	1423798	N.1958_2022_AR_I/21.10.2022	-
16	ELEMENT DPM	5D ✓	BIRD	1423668	N.1914_2022_AR_I/21.10.2022	-
17	ELEMENT DPM	50D ✓	BIRD	1423645	N.1990_2022_AR_I/20.10.2022	-

18	ELEMENT DPM	1000B✓	BIRD	1346274	N.1898_2022_AR_I/20.10.2022	-
19	SENZOR DE PUTERE	5014✓	BIRD	154200074	N.2000_2022_AR_I/24.10.2022	
20	ELEMENT DPM	5B✓	BIRD	1424013	N.1949_2022_AR_I/21.10.2022	-
21	ELEMENT DPM	50B✓	BIRD	1424028	N.1946_2022_AR_I/21.10.2022	-
22	ELEMENT DPM	100B✓	BIRD	1346155	N.1959_2022_AR_I/21.10.2022	-
23	ELEMENT DPM	5C✓	BIRD	1423936	N.1937_2022_AR_I/21.10.2022	-
24	ELEMENT DPM	50C✓	BIRD	1423871	N.1928_2022_AR_I/21.10.2022	-
25	ELEMENT DPM	5D✓	BIRD	1423928	N.1931_2022_AR_I/21.10.2022	-
26	ELEMENT DPM	50D✓	BIRD	1423958	N.1947_2022_AR_I/21.10.2022	-
27	ELEMENT DPM	1000B✓	BIRD	1346284	N.1894_2022_AR_I/20.10.2022	-
28	SENZOR DE PUTERE	5014✓	BIRD	154200075	N.1992_2022_AR_I/24.10.2022	-
29	ELEMENT DPM	5B✓	BIRD	1422957	N.1924_2022_AR_I/21.10.2022	-
30	ELEMENT DPM	50B✓	BIRD	1423097	N.1932_2022_AR_I/21.10.2022	-
31	ELEMENT DPM	100B✓	BIRD	1346185	N.1948_2022_AR_I/21.10.2022	-
32	ELEMENT DPM	5C✓	BIRD	1423709	N.1925_2022_AR_I/21.10.2022	-
33	ELEMENT DPM	50C✓	BIRD	1423085	N.1940_2022_AR_I/21.10.2022	-
34	ELEMENT DPM	5D✓	BIRD	1423673	N.1938_2022_AR_I/21.10.2022	-
35	ELEMENT DPM	50D✓	BIRD	1423534	N.1929_2022_AR_I/21.10.2022	-
36	ELEMENT DPM	1000B✓	BIRD	1346303	N.1909_2022_AR_I/21.10.2022	-
37	ELEMENT DPM	5D✓	BIRD	1423923	N.1934_2022_AR_I/21.10.2022	-
38	ELEMENT DPM	50D✓	BIRD	1423939	N.1941_2022_AR_I/21.10.2022	-
39	ELEMENT DPM	50B✓	BIRD	1424048	N.1927_2022_AR_I/21.10.2022	-
40	SENZOR DE PUTERE	5014✓	BIRD	154200078	N.1994_2022_AR_I/24.10.2022	-
41	ELEMENT DPM	5B✓	BIRD	1422951	N.1912_2022_AR_I/21.10.2022	-
42	ELEMENT DPM	50B✓	BIRD	1423068	N.1915_2022_AR_I/21.10.2022	-
43	ELEMENT DPM	100B✓	BIRD	1346174	N.1942_2022_AR_I/21.10.2022	-
44	ELEMENT DPM	5C✓	BIRD	1423711	N.1913_2022_AR_I/21.10.2022	-

45	ELEMENT DPM	50C ✓	BIRD	1423800	N.1911_2022_AR_I/21.10.2022	-
46	ELEMENT DPM	5D ✓	BIRD	1423670	N.1935_2022_AR_I/21.10.2022	-
47	ELEMENT DPM	50D ✓	BIRD	1423655	N.1951_2022_AR_I/21.10.2022	-
48	ELEMENT DPM	1000B ✓	BIRD ✓	1346302	N.1921_2022_AR_I/21.10.2022	-
49	ELEMENT DPM	5D ✓	BIRD	1423671	N.1956_2022_AR_I/21.10.2022	-
50	ELEMENT DPM	50D ✓	BIRD	1423644	N.1895_2022_AR_I/20.10.2022	-
51	ELEMENT DPM	50B ✓	BIRD	1423073	N.1950_2022_AR_I/21.10.2022	-
52	SENZOR DE PUTERE	5014 ✓	BIRD	154200081	N.1998_2022_AR_I/24.10.2022	-
53	ELEMENT DPM	5B ✓	BIRD	1423774	N.1884_2022_AR_I/20.10.2022	-
54	ELEMENT DPM	100B ✓	BIRD	1346161	N.1893_2022_AR_I/20.10.2022	-
55	ELEMENT DPM	5C ✓	BIRD	1423492	N.1885_2022_AR_I/20.10.2022	-
56	ELEMENT DPM	5D ✓	BIRD	1423051	N.1891_2022_AR_I/20.10.2022	-
57	ELEMENT DPM	50D ✓	BIRD	1423651	N.1892_2022_AR_I/20.10.2022	-
58	ELEMENT DPM	1000B ✓	BIRD	1346295	N.1899_2022_AR_I/20.10.2022	-
59	ELEMENT DPM	5D ✓	BIRD	1423055	N.1888_2022_AR_I/20.10.2022	-
60	ELEMENT DPM	50B ✓	BIRD	1423095	N.2007_2022_AR_I/24.10.2022	-
61	SENZOR DE PUTERE	5014 ✓	BIRD	154200068	N.1988_2022_AR_I/24.10.2022	-
62	ELEMENT DPM	50D ✓	BIRD	1423940	N.1917_2022_AR_I/21.10.2022	
63	ELEMENT DPM	5D ✓	BIRD	1423666	N.1926_2022_AR_I/21.10.2022	-
64	ELEMENT DPM	50B ✓	BIRD	1424034	N.1907_2022_AR_I/20.10.2022	-
65	Senzor directional	5010B ✓	Bird	094401729	N.1987_2022_AR_I/20.10.2022	-
66	Cuplor directional	WBC1-45 ✓	Bird	094500873	N.2017_2022_AR_I/20.10.2022	-
67	Element DPM	5B ✓	Bird	1198336	N.1904_2022_AR_I/21.10.2022	-
68	Elementi DPM	50C ✓	Bird	0132665	N.1910_2022_AR_I/21.10.2022	-
69	Elementi DPM	5D ✓	Bird	1197638	N.1906_2022_AR_I/21.10.2022	-
70	Elementi DPM	50B ✓	BIRD	1165412	N.1957_2022_AR_I/21.10.2022	-
71	Elementi DPM	50C ✓	Bird	1029635	N.1916_2022_AR_I/21.10.2022	-

72	Elementi DPM	50D✓	Bird	1027955	N.1933_2022_AR_I/21.10.2022	-
73	Elementi DPM	100B✓	Bird	1029967	N.1918_2022_AR_I/21.10.2022	-
74	Elementi DPM	100C✓	BIRD	1370286	N.1960_2022_AR_I/21.10.2022	-
75	Elementi DPM	500C✓	Bird	1029971	N.1902_2022_AR_I/21.10.2022	-
76	Elementi DPM	1000B✓	BIRD	1029969	N.1881_2022_AR_I/20.10.2022	-
77	Elementi DPM	1000C✓	BIRD	1029976	N.1961_2022_AR_I/21.10.2022	-
78	Senzor direccional	5010B✓	Bird	094401728	N.1991_2022_AR_I/24.10.2022	-
79	Cuplor direccional	WBC1-45✓	Bird	094500872	N.2018_2022_AR_I/24.10.2022	
80	Wattmetru	4305A✓	Bird	0119	N. 1986_2022_AR_I/24.10.2022	-
81	Elementi DPM	5B✓	BIRD	1198338	N.1936_2022_AR_I/21.10.2022	-
82	Elementi DPM	50B✓	BIRD	1194035	N.1939_2022_AR_I/21.10.2022	-
83	Elementi DPM	100B✓	Bird	1192603	N.1930_2022_AR_I/21.10.2022	-
84	Elementi DPM	1000B✓	Bird	1029968	N.1943_2022_AR_I/21.10.2022	-
85	Elementi DPM	5C✓	BIRD	1198742	N.1905_2022_AR_I/21.10.2022	-
86	Elementi DPM	50C✓	Bird	1029633	N.1908_2022_AR_I/21.10.2022	-
87	Elementi DPM	100C✓	BIRD	1040074	N.1920_2022_AR_I/21.10.2022	-
88	Elementi DPM	500C✓	Bird	1029973	N.1919_2022_AR_I/21.10.2022	-

Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caietul de sarcini, Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară.

De asemenea, menționez faptul că echipamentele au fost predate împreună cu certificatele de calibrare valabile și se află în stare de funcționare, conform parametrilor specificați de producător.

Am primit,

Am predat,

